

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2381	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 小谷 重遠 問い合わせ先:品質保証部 プロダクトサポート室 TEL:082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	燃料噴射装置 (燃料噴射ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射ポンプの回転数コントロールレバー軸の軸受けの材質及び当該軸と軸受けの隙間が不適切なため、アクセル操作を繰り返すと当該軸と軸受け部が膠着し、アクセルペダルを戻してもレバーの戻りが不十分となるものがある。そのため、原動機の回転数が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料噴射ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席下の原動機ボンネット前面に NO.2381 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	RX03	LK50Z	RX03-01053 ~ RX03-01085 平成15年9月27日 ~ 平成15年11月28日	17	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年9月27日 ~ 平成15年11月28日	(計17台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
(備考)

本件は、平成16年4月15日付届出番号「1069」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。