連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成21年10月13日

改善対策届出番号	3 8 9	改善対策開始日	平成 2 1 年 1 0 月 1 4 日					
届出者の氏名又は名称	ヤマ八発動機株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 代表取締役社長 梶川 隆 0 1 2 0 - 0 9 0 - 8 1 9							
不具合の部位(部品名)	前輪用プレーキホースの固定金具							
不具合状態にあると認め る構造、装置又は性能の 状況及びその原因	前輪用プレーキホースの固定金具において、ガイド取付部の溶接が不適切なものがある。そのため、走行中の振動等により当該取付部に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、走行中にガイドが脱落して、他の交通の妨げとなるおそれがある。							
改善対策の内容	全車両、前輪用ブレーキホースの固定金具を良品と交換する。							
不具合件数	無し	事故の有無	無し					
発見の動機	社内情報による。							
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。							

車	名	型	式	通	称	名	改善対策対象車の車台番号(シリアル 番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象 車 の 台 数	備	考
ヤマ	?/\	EBJ-SE53	3J	アクシス	⊦ リ−ト X(C125E	SE53J-100101~SE53J-101815 平成21年7月14日~平成21年7月29日	1,136台		
		(計1型式	t)	(言	† 1 車	種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年7月14日~平成21年7月29日	(計1,136台)		

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。