





# 改善箇所説明図



燃焼式ヒータ

バーナヘッド



燃料ポンプ

## 基準不適合発生箇所

大型観光バスの車室内暖房用燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド（燃焼機）の燃料ポンプの構造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該燃料ポンプを対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB83」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。