

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年11月20日

リコール届出番号	2421	リコール開始日	平成21年11月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	電気装置(電気配線)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリープラス端子に接続する配線の配索が不適切なため、バッテリー収納箱の保持金具に干渉するものがある。そのため、走行振動等で当該配線の被覆が摩耗して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バッテリープラス端子に接続する配線一式を対策品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.2421のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-RC50	シャドウ	RC50-1400002～RC50-1420328 平成19年12月20日～平成20年9月26日	622	
			RC50-1500001～RC50-1500318 平成20年10月15日～平成21年7月20日	318	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月20日～平成21年7月20日	(940台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。