

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年12月1日

リコール届出番号	2425	リコール開始日	平成12年12月2日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 昭信 (問い合わせ先：品質保証部) TEL:026-245-1611		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(前輪操舵角測定用ポテンショメータハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のかじ取り装置において、前輪操舵角測定用ポテンショメータのハーネスの配素が不適切なため、使用過程において、当該ハーネスが損傷する場合がある。そのため、4輪操舵時に後輪のかじ取り操作が適切に行なわれず、車両の操作性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスを対策品に交換し、配素を変更する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の右横側に、ステッカー(No. 2425)を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	SA-G7	3S-FS630	SG7-111001~SG7-111019 平成18年4月19日 ~平成18年9月28日	19台	
		3S-FST640	SG7-020001~SG7-020041 平成18年4月19日 ~平成20年6月23日	41台	
昭信	EDM-G7	3S-FS630H	G7-150001~G7-150006 平成20年7月17日 ~平成21年3月2日	6台	
		3S-FST640H	G7-140001~G7-140006 平成20年7月16日 ~平成21年5月19日	6台	
昭信	SB-G1	3S-FST1050H	SG1-111001~SG1-111006 平成18年5月19日 ~平成18年10月27日	6台	
		3S-FST1050HC	SG1-150001~SG1-150063 平成18年10月23日 ~平成21年1月10日	63台	
		3S-YMS1050HC	SG1-020001~SG1-020036 平成18年5月17日 ~平成20年4月22日	36台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	SB-F9	3S-FS1060	SF9-111001 平成17年11月10日	1台	
			SF9-010001~SF9-010020 平成17年4月14日 ~平成17年8月3日	20台	
		SSA-V1010	SF9-120001~SF9-120039 平成17年11月1日 ~平成18年5月16日	39台	
昭信	SB-G5	3S-FSC1060	G5-011001~G5-011053 平成19年11月5日 ~平成21年4月8日	53台	
			G5-010001~G5-010008 平成19年10月31日 ~平成19年10月26日	8台	
		SSA-V1020C	G5-020001~G5-020029 平成19年11月9日 ~平成21年6月10日	29台	
		3S-FSC1060L	G5-030001~G5-030015 平成21年4月9日 ~平成21年6月15日	15台	
	(計5型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月14日 ~平成21年6月15日	(計342台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。