

# TCD発行一覧

発行日: 2010年1月4日 から  
2010年1月8日 まで

TCD番号 7606 --2010 種類 飛行機 発行日 01/05 発効日 01/19

準拠AD 米国FAA AD 2009-24-13

適用  
型式 セスナ式525A型

概要 スラスト・アテニューエータ・パドルに疲労亀裂が発生することにより、飛行中に当該パドルが脱落し、方向舵及び昇降舵の損傷並びに機体の操縦性の喪失に至る不具合防止

参照  
SB等 セスナ・サイテーション・アラート・サービス・レターASL525A-78-01 Revision 1

TCD番号 7613 --2010 種類 飛行機 発行日 01/05 発効日 01/25

準拠AD カナダTCCA AD CF-2009-48

適用  
型式 ボンバルディア式CL-600-2B19、CL-600-2C10、CL-600-2D15及びCL-600-2D24型

概要 エア・ドリブン・ジェネレータへのバランス・ワッシャー取り付けに不適切なねじが使用されたことにより、ねじが破損してバランス・ワッシャーの脱落及びタービンの不均衡が生じ、エア・ドリブン・ジェネレータの構造的な損傷及び機能の喪失に至る不具合防止

参照  
SB等 ボンバルディア・サービス・ブレティン601R-24-127及び同670BA-24-026