

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353 アドレス：http://www.mlit.go.jp
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年1月27日

リコール届出番号	外-1645	リコール開始日	平成22年1月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	窓ガラス(後部側面外開き式ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部側面外開き式ガラスにおいて、ガラスを車体へ固定するブラケットの防錆剤の塗布が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、走行中の振動等により、車体からガラスが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右後部側面外開き式ガラスを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1645のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-639811	ピアノ	WDF63981123188863～WDF63981123202097 平成17年11月24日～平成18年3月13日	46	
			WDF63981323195920～WDF63981323223238 平成18年1月27日～平成18年4月11日	6	ロングボディ
	GH-639811C		WDF63981123176227～WDF63981123184562 平成17年11月24日～平成17年12月19日	148	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年11月24日～平成18年4月11日	(計200台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。