

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月18日

リコール届出番号	2465	リコール開始日	平成22年2月19日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料遮断弁）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料の供給を停止する燃料遮断弁の気密性が悪いため、エンジン停止時にガスが漏れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、吸気管から車室内にガスが浸入することから、最悪の場合、車室内で火を使うと引火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料遮断弁を対策品と交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	軽傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2465のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81AN PB-NKR81N	エルフ	NKR81-7000272～NKR81-7016648 平成16年7月1日～平成17年3月29日	543	
	KR-NKR81E KR-NKR81E3N KR-NKR81EAV KR-NKR81EP		NKR81E-7000036～NKR81E-7041697 平成14年4月24日～平成16年5月19日	1,035	
	KR-NKR81GN		NKR81G-7000594～NKR81G-7002150 平成14年11月13日～平成15年11月4日	7	
	KR-NKR81LAV KR-NKR81LV		NKR81L-7000008～NKR81L-7011108 平成14年4月24日～平成16年5月18日	581	
	KR-NPR72GV		NPR72G-7401939～NPR72G-7403586 平成14年8月29日～平成16年2月13日	24	
	KR-NPR72LR KR-NPR72LV		NPR72L-7408030～NPR72L-7414931 平成14年5月10日～平成16年5月27日	1,126	
	KR-NPR72PV		NPR72P-7405177～NPR72P-7408975 平成14年5月16日～平成16年5月13日	107	
	PA-NPR81N PB-NPR81AN		NPR81-7000050～NPR81-7008680 平成16年7月3日～平成17年3月29日	538	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PB-AKR81AN	アトラス	AKR81-7000419～AKR81-7001849 平成16年7月17日～平成17年3月4日	31	
	KR-AKR81E KR-AKR81EAV KR-AKR81EP		AKR81E-7000073～AKR81E-7004764 平成14年6月3日～平成16年3月6日	159	
	KR-AKR81LAV		AKR81L-7000245～AKR81L-7000578 平成15年1月7日～平成15年7月3日	2	
	KR-APR72GV		APR72G-7740136 平成15年6月9日	1	
	KR-APR72LV		APR72L-7740388～APR72L-7740416 平成15年5月7日～平成15年7月4日	3	
	PA-APR81N		APR81-7000659 平成17年3月7日	1	
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81AN PB-BKR81N	コンドル	BKR81-7000047～BKR81-7000364 平成16年7月12日～平成17年3月22日	23	
	KR-BKR81E KR-BKR81E3N KR-BKR81EAV KR-BKR81EP		BKR81E-7000001～BKR81E-7000591 平成14年5月14日～平成15年10月6日	40	
	KR-BKR81GN		BKR81G-7000096 平成15年8月5日	1	
	KR-BKR81LAV KR-BKR81LV		BKR81L-7000054～BKR81L-7000333 平成14年9月4日～平成16年3月6日	22	
	KR-BPR72GV		BPR72G-7740137 平成15年7月10日	1	
	KR-BPR72LR KR-BPR72LV		BPR72L-7740451～BPR72L-7740584 平成14年5月30日～平成15年12月2日	22	
	KR-BPR72PV		BPR72P-7740185～BPR72P-7740186 平成14年8月5日～平成14年8月6日	2	
	PA-BPR81N PB-BPR81AN		BPR81-7000001～BPR81-7000153 平成16年7月13日～平成17年2月7日	4	
マツダ	PB-LKR81AN PB-LKR81N	タイタン	LKR81-7000997～LKR81-7001892 平成16年9月8日～平成17年2月5日	6	
	PA-LPR81N PB-LPR81AN		LPR81-7000398～LPR81-7000661 平成16年12月3日～平成17年3月1日	7	
	(計42型式)		(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成14年4月24日～平成17年3月29日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。