

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 2月18日

リコール届出番号	外-1648	リコール開始日	平成22年 2月19日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ドミニク ベッシェ 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	内装カバー (Aピラートリム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	Aピラートリムのセンタークリップにおいて、誤品を組み付けたため、当該トリムの保持力が不十分なものがある。このため、事故等でカーテンエアバッグが展開すると、当該トリムが外れ、車室内に突き出し、最悪の場合、運転席および助手席の乗客が怪我をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のAピラートリムのセンタークリップを正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1648のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCDNF	Q5 2.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ8R59A030037 ~ WAUZZZ8R29A054215 平成21年 4月16日 ~ 平成21年 7月 6日	354	
	ABA-8RCALF	Q5 3.2 FSI クワトロ	WAUZZZ8R29A019657 ~ WAUZZZ8R49A053003 平成21年 3月17日 ~ 平成21年 6月17日	71	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 3月17日 ~ 平成21年 7月 6日	(計 425台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。