

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 22 年 2 月 26 日

リコール届出番号	外-1654	リコール開始日 : 平成 22 年 2 月 26 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボワラ (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オート Mobil・プジョー オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョー 0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位 (部品名)	電気装置 (ボディ電装品制御ユニット)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがOFFの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがONの時に前照灯が消灯するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。	
不具合件数	0 件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1654 のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T75FT	308	VF34C5FTF55086531-VF34C5FTF55157508 平成 20 年 1 月 4 日-平成 20 年 9 月 1 日	194 台	
	ABA-T75FY	308GTI	VF34A5FYH55044448-VF34A5FYH55176850 平成 20 年 3 月 16 日-平成 21 年 2 月 13 日	26 台	
	ABA-T7W5FT	308SW	VF34H5FTF55133896-VF34H5FTF55153601 平成20年4月28日-平成20年9月21日	21 台	
	ABA-3CCRFJ	307CC	VF33BRFJF84825589-VF33BRFJF85113096 平成 19 年 3 月 5 日-平成 20 年 1 月 21 日	80 台	
	GH-3CCRFJ		VF33BRFJF84807729-VF33BRFJF84892256 平成18年12月8日-平成19年3月20日	159 台	
	ABA-3EHRFJ	307SW	VF33HRFJF84940570-VF33HRFJF85121454 平成 19 年 5 月 21 日-平成 20 年 3 月 10 日	429 台	

	GH-3EHNFU	307ﾌﾞﾚｰｸｽﾀｲﾙ	VF33HNFUF84783191-VF33HNFUF84786307 平成18年11月13日-平成18年12月4日	6台
	GH-3EHRFJ	307XSﾌﾞﾚｰｸ/SW	VF33HRFJF84786277-VF33HRFJF84883023 平成18年11月24日-平成19年3月5日	404台
	ABA-T5RFJ	307ﾌﾞﾚｰｸ 2.0S	VF33CRFJC84783911-VF33CRFJF85090228 平成18年11月24日-平成19年10月29日	140台
	ABA-T5NFU	307ﾌﾞﾚｰｸ	VF33CNFUC84785616-VF33CNFUC85105403 平成18年11月24日-平成19年12月25日	572台
	GH-T5RFJ	307XS、XT、 XSI	VF33CRFJF84786869-VF33CRFJF84883994 平成18年11月24日-平成19年3月5日	86台
	GH-T5NFU	307ｽﾀｲﾙ	VF33CNFUF84784151-VF33CNFUF84810681 平成18年11月13日-平成18年12月20日	205台
ｼﾞｮﾝ	ABA-A6KFV	C2	VF7JMKFVC97454654-VF7JMKFVC97493625 平成19年3月20日-平成19年8月28日	7台
	ABA-A6NFU		VF7JMNFC97460569-VF7JMNFC97481781 平成19年4月19日-平成19年7月23日	35台
	GH-A6KFV		VF7JMKFVC97427300-VF7JMKFVC97474894 平成18年11月24日-平成19年6月11日	23台
	GH-A6NFU		VF7JMNFC97425770-VF7JMNFC97462463 平成18年11月13日-平成19年4月19日	14台
	ABA-A31KFU	C3	VF7FCKFUC28895919-VF7FCKFUC28974941 平成19年5月30日-平成19年10月29日	17台
	ABA-A31NFU		VF7FCNFUF28782961-VF7FCNFUF28973455 平成18年11月24日-平成19年9月14日	71台
	GH-A31KFU		VF7FCKFUC28781017-VF7FCKFUC28895923 平成18年11月13日-平成19年5月30日	23台
	GH-A31NFU		VF7FCNFUC228780726-VF7FCNFUC28915366 平成18年11月13日-平成19年6月22日	40台
	ABA-A42NFU	C3ﾌﾞﾙﾘｴﾙ	VF7HBNFUC28036952-VF7HBNFUC28102458 平成19年5月1日-平成19年11月9日	50台
GH-A42NFU	VF7HBNFUC28093953-VF7HBNFUC28098373 平成18年11月24日-平成19年6月11日		29台	
合計	計22型式	計17車種	輸入期間の全体の範囲 平成18年11月13日～平成21年2月13日	2631台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。