

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
TEL:03-5253-8111 内線42353  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年3月2日

リコール届出番号	2473	リコール開始日	平成22年3月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	過給器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンを搭載したトラクタの過給器に誤品を組付けたため、エンジンへの空気量が過剰になることがある。そのため、排出ガス中の窒素酸化物が増加し、排出ガス値が保安基準を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、過給器一式を正規品と交換する。		
不具合件数	国内: 0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2473のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	KDN-KL3H	KL5150H	KL3H-10003 ~ KL3H-10604 平成21年4月8日 ~ 平成21年12月21日	583	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月8日 ~ 平成21年12月21日	(計583台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。