

平成 22 年 3 月 30 日

国土交通省自動車交通局技術安全部  
 審査課リコール対策室 古川・山口  
 電話 03-5253-8111 (内線 42-352)

(株)ワイズギアによるウインターハンドルグローブの自主改善の実施について

株式会社ワイズギアが後付け部品として販売したウインターハンドルグローブについて以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。

自主改善開始日	平成 22 年 3 月 30 日
不具合の内容	(株)ワイズギアが、ビッグスクーター向けに後付け部品として販売したウインターハンドルグローブにおいて、スロットルグリップ部を当該グローブ内部に挿入する孔の大きさが不適切なため、グリップとの隙間が確保されずスロットルが完全に戻りきらないおそれがある。
改善の内容	当該ウインターハンドルグローブを、グリップとの隙間を確保した対策品と交換すると共に、取扱説明書に使用上の注意事項を記載する。
クレーム件数	1 件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 該当後付け部品出荷先の販売店を通じ、ダイレクトメール・Eメール等で通知する。</li> <li>・ 販売店来店者に対して、ポスターでの告知をする。</li> <li>・ (株)ワイズギアのインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。</li> <li>・ 二輪車新聞及び専門誌に自主改善情報を掲載する。</li> </ul>

部品名称	色	自主改善対象製品の 部品番号	自主改善対象製品の 出荷時期	対象製品 販売数
ワイズギア ウインター ハンドルグローブ	ブラック グレー ベージュ	Q5K-YSK-001-T45 Q5K-YSK-001-T46 Q5K-YSK-001-T47	平成 20 年 9 月 16 日～ 平成 22 年 1 月 27 日	594 個 197 個 95 個
	ブラック グレー	Q5K-YSK-001-T48 Q5K-YSK-001-T49	平成 21 年 10 月 29 日～ 平成 22 年 1 月 27 日	182 個 37 個
計 5 種類			合計	1,105 個

問い合わせ先

株式会社ワイズギア ウィンターハンドルグローブ自主改善 専用お客様相談窓口

電話番号 0120-819-049

ホームページアドレス <http://www.ysgear.co.jp>

## 改善箇所説明図

