

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成22年 4月15日

リコール届出番号	2512	リコール開始日	平成22年 4月16日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (過給機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス自動車の過給機において、タービン翼の強度が不足しているため破損するものがある。そのため、白煙の発生及び出力不足になり、運行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、過給機を対策品と交換する。また、過給機のメンテナンス方法について周知徹底を図る。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者: 全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあつては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2512のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-CD45BUH(改)	—	CD45BU-20005~CD45BU-20006 平成11年 6月21日	2	
	KL-CD48E(改)		CD48E-30269~CD48E-30558 平成16年 3月23日~平成18年11月 9日	6	
	KL-CD48J(改)		CD48J-30866 平成18年 5月11日	1	
	KL-CD48L(改)		CD48L-31075~CD48L-33347 平成15年11月13日~平成19年 7月 5日	8	
	KL-CD48YNH(改)		CD48YN-00109 平成13年 7月23日	1	
	KL-CD48YTH(改)		CD48YT-00011~CD48YT-00012 平成13年 1月31日	2	
	KL-CD48ZWH(改)		CD48ZW-10001 平成14年12月26日	1	
	KL-CG48L(改)		CG48L-31066~CG48L-32381 平成16年 2月 4日~平成19年 5月16日	5	
	KL-UA272KAM(改)		UA272K-30017~UA272K-30078 平成16年 3月 2日~平成17年 3月 4日	9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-UA452KAN(改)	—	UA452K-00011～UA452K-10014 平成12年 9月 4日～平成19年 8月27日	73	
	KL-UA452MAN(改)		UA452M-00030～UA452M-10012 平成12年10月19日～平成19年 2月 8日	39	
	KL-UA452PAN(改)		UA452P-00038～UA452P-00274 平成12年11月16日～平成14年 6月11日	4	
	(計 12型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 6月21日～平成19年 8月27日	(計 151台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。