

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 4 月 16 日

リコール届出番号	外-1663	リコール開始日	平成 22 年 4 月 17 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(シートベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席および助手席のシートベルトマウントとシートベルトアンカー固定ピンの隙間が大きいため、シートを最後方に下げた状態でシートベルトを脱着する場合に、シートベルトマウントのロック機構が正常に機能せず、シートベルトマウントが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトマウントとシートベルトアンカー固定ピンの間にワッシャを追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1663 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-970M48A	パナメーラ S	WP0ZZZ97ZAL040153~WP0ZZZ97ZAL044929 平成 21 年 8 月 17 日~平成 22 年 3 月 23 日	167	
		パナメーラ 4S	WP0ZZZ97ZAL040152~WP0ZZZ97ZAL044881 平成 21 年 9 月 7 日~平成 22 年 3 月 23 日	219	
		パナメーラ ターボ	WP0ZZZ97ZAL080055~WP0ZZZ97ZAL082502 平成 21 年 8 月 17 日~平成 22 年 3 月 23 日	112	
	(計 1 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 8 月 17 日~平成 22 年 3 月 23 日	(計 498 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。