

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 22 年 4 月 19 日

リコール届出番号	外-1661	リコール開始日 : 平成 22 年 4 月 19 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ポワラ (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-55-4106)	
不具合部位 (部品名)	車体 (リヤスポイラ)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤスポイラの製造工程において、スポイラ上部とスポイラ本体を溶着する工程が不適切なため、溶着力が不足しているものがある。そのため、スポイラ上部が剥れ隙間が発生し、最悪の場合、スポイラ上部が脱落するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラを取り外し、シール剤を充填して補強した上、リヤスポイラを再度取り付ける。	
不具合件数	0 件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 改善実施済車両 : 改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1661 のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-X7RFJ	C5	VF7RWRJF54009852~VF7RWRJF9L529205 平成20年8月20日~平成21年9月17日	111台	
	ABA-X7XFV		VF7RWXFVJ54010744~VF7RWXFVJ9L528600 平成20年8月2日~平成21年7月6日	127台	
合計	計2型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月2日~平成21年9月17日	238台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。