

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月13日

リコール届出番号	2530	リコール開始日	平成22年5月14日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 〔 問い合わせ先：品質管理部 〕 TEL 089-956-9819		
不具合の部位（部品名）	走行装置（エンドレスゴムクローラ遊輪）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの走行装置において、エンドレスゴムクローラの遊輪ベアリング部の強度が不足しており、遊輪に雪や泥が付着しクローラ張力が過大になると、当該ベアリング部が破損する場合があります。そのため、エンドレスゴムクローラが外れ、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遊輪に雪や泥が付着するのを防止する装置（スクレーパ）を取り付けるとともに、遊輪ベアリングを対策品に交換する。また、エンドレスゴムクローラの点検シートを配布する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 2530 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	SB-T150F	TJ75AT TJ65AT TJ55AT	T150F-000786～ T150F-001611 平成19年2月17日～ 平成22年1月29日	298台	
		CT75H CT65H CT55H	T150F-301001～ T150F-301037 平成19年10月25日～ 平成22年1月13日	37台	
キセキ	SB-T151F	TJ85	T151F-000264～ T151F-000661 平成19年2月16日～ 平成22年1月26日	211台	
		CT85H	T151F-301001～ T151F-301015 平成19年10月24日～ 平成21年12月18日	15台	
	(計2型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月16日～ 平成22年1月29日	(計561台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。