

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月13日

リコール届出番号	2531	リコール開始日	平成22年5月14日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 〔 問い合わせ先：品質管理部 〕 TEL 089-956-9819		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（マフラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの騒音防止装置において、排気管の強度が不足しているもの、排気管とフードが干渉しているもの、又は排気管クランプの締付力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管に亀裂が生じ、最悪の場合、排気管が折損する場合がある。		
改善措置の内容	全車両、排気管とフードの隙間を確保し、排気管クランプを規定トルクで締付けるとともに、一部の車両（TJ55、TJ55AT、CT55H）については排気管に補強ブラケットを取付ける。 なお、排気管が損傷しているものは新品に交換する。		
不具合件数	47件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO.2531 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	T131F	TJ75	T131F-000001～ T131F-000407 平成13年6月12日～ 平成15年1月20日	387台	
キセキ	T137F	TJ75	T137F-010001～ T137F-010270 平成15年1月24日～ 平成15年9月27日	263台	
キセキ	SB-T137F	TJ75 TJ65 TJ55	T137F-010258～ T137F-011066 平成15年10月1日～ 平成17年3月18日	788台	
キセキ	SB-T150F	TJ55AT	T150F-000003～ T150F-001486 平成17年4月27日～ 平成21年8月31日	433台	
		CT55H	T150F-301003～ T150F-301025 平成19年10月26日～ 平成21年8月18日	22台	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年6月12日～ 平成21年8月31日	(計1893台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。