

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42353
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月17日

リコール届出番号	2539	リコール開始日	平成22年6月17日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 森 郁 夫 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	無段変速機(オイルクーラーホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機(CVT)のオイルクーラーホースの製造過程の作業が不適切のため、ホースの内面にシワが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースの内圧により、シワを起点に亀裂が内面から外面に進展し、オイルが漏れ、最悪の場合走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーホースの製造ロット番号を確認し、該当するものはオイルクーラーホースを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2539のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	レガシィ	BM9-003991 ~ BM9-006928 平成21年 7月 3日~平成21年10月 5日	1, 657	
	DBA-BR9		BR9-006545 ~ BR9-014533 平成21年 7月 3日~平成21年10月 5日	5, 969	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 7月 3日~平成21年10月 5日	(計7, 626台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。