

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 6月 17日

リコール届出番号	2519	リコール開始日	平成22年 6月 18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	トルクコンバータホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リコール届出番号「2024」の改善措置において、追加したトルクコンバータホースの固定金具の強度が不足しているため、当該固定金具が破損する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、トルクコンバータホースが作業装置用配管と接触、摩耗し、最悪の場合オイルが漏れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータホースの固定金具を対策品に交換する。なお、固定金具が破損している場合は、トルクコンバータホースを点検し、摩耗しているものは新品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.2519」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	SD - KRC002	カトウ KR - 65H 型ラフター	KRC002-0053 ~ KRC002-0223 平成17年8月17日～平成18年12月8日	170台	
			KRC002-1001 ~ KRC002-1364 平成18年7月12日～平成20年8月21日	364台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月17日～平成20年8月21日	(計534台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 (備考)

本件は、平成19年12月18日付届出番号「2024」にてリコール届出を行ったものですが、改善措置の内容が不十分なため新たに届出するものです。