

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月22日

リコール届出番号	外 - 1681	リコール開始日	平成22年6月23日
届出者の氏名又は名称	三井物産オートモーティブ株式会社 代表取締役社長 二木 淳夫 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：三井輸入車コール TEL 03-5351-2777		
不具合の部位(部品名)	洗浄液噴射装置(凍結防止用ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	洗浄液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路の保護機能が不適切であるため、プリント基板が過熱することがある。そのため、当該ヒータ内の洗浄液配管が溶損して、洗浄液が噴射されない場合があり、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、洗浄液の凍結防止用ヒータ機能を取り外す。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1681のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	不明	エスカレード	1GYFK63878R138905 ~ 1GYFK63858R256645 平成19年11月2日～平成20年6月14日	104	
シボレー	不明	トラバース	1GNEV33D69S100443 平成20年10月5日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年11月2日～平成20年10月5日	(計105台)	

備考)

本届出は、平成20年9月26日付け届出番号「外-1520」により届出したものであるが、対策効果が不十分であったため、対策内容・対象範囲を見直し届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。