

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年 6月30日

リコール届出番号	2566	リコール開始日	平成22年 7月 1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位 (部品名)	座席ベルト (助手席用座席ベルトバックル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、座席ベルトが装着できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バックルを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2566のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-AK12	マーチ	AK12-967728~AK12-971379 平成22年5月10日~平成22年6月11日	3,626	
	DBA-BNK12		BNK12-534125~BNK12-534440 平成22年5月10日~平成22年6月10日	313	
	DBA-YK12		YK12-522151~YK12-522231 平成22年5月10日~平成22年6月10日	79	
		マーチ	対象となるバックルが補用品として出荷され、載せ換えられた車両	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月10日~平成22年6月11日	(計4,020台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。