

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月30日

リコール届出番号	2564	リコール開始日	平成22年7月1日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(前席用座席ベルトバックル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、ベルトを装着できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バックルを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2564のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CX3A	ギャラン	CX3A-0000690～CX3A-0000751 平成22年5月13日～平成22年6月4日	51台	運転席側座席ベルトのバックルのみ対象
	CBA-CX4A		CX4A-0200320～CX4A-0200333 平成22年5月20日～平成22年6月4日	10台	
	DBA-CY3A		CY3A-0001130～CY3A-0001236 平成22年5月13日～平成22年6月2日	86台	
	CBA-CY4A		CY4A-0400311～CY4A-0400322 平成22年5月17日～平成22年6月1日	11台	
	CBA-CZ4A	ランサーエボリューション	CZ4A-0200891～CZ4A-0200939 平成22年5月17日～平成22年6月2日	2台	
	CBA-H82W	eK-SPORT	H82W-1001296～H82W-1001370 平成22年5月13日～平成22年6月4日	51台	助手席側座席ベルトのバックルのみ対象
	DBA-H82W	eK-WAGON eK-SPORT	H82W-1126478～H82W-1128629 平成22年5月13日～平成22年6月4日	977台	
DBA-H82W	eK-WAGON	対象となる座席ベルトのバックルが補用品として出荷され、平成22年6月10日に装着されたもの	1台		
ニッサン	CBA-H92W	オッティ	H92W-0500668～H92W-0500677 平成22年5月13日～平成22年6月1日	8台	
	DBA-H92W		H92W-0561136～H92W-0561770 平成22年5月13日～平成22年6月10日	404台	
	(計9型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月13日～平成22年6月10日	(計1,601台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。