

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年8月3日

リコール届出番号	2587	リコール開始日	平成22年8月4日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	走行装置(後々軸アクスルハウジング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後2軸大型トラックの後々軸(非駆動軸)アクスルハウジングの溶接が不適切なため、当該溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該アクスルハウジングが折損し、ブレーキの過熱やタイヤとフレームの接触が生じて、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アクスルハウジングを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2587のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FU50JNY 改	ふそう	FU50JNY-520185~FU50JNY-520322 平成13年10月30日~平成14年10月23日	6	
	KL-FU50JSY 改		FU50JSY-520010 平成12年9月14日	1	
	KL-FU50JTZ		FU50JTZ-520059~FU50JTZ-520195 平成12年10月3日~平成14年11月7日	130	
	KL-FU50JTZ 改		FU50JTZ-520165 平成13年10月22日	1	
	KL-FU50JUZ		FU50JUZ-520001~FU50JUZ-520797 平成12年10月2日~平成14年2月8日	403	
	KL-FU50JUZ 改		FU50JUZ-520555~FU50JUZ-520898 平成13年1月19日~平成14年7月4日	6	
	KL-FU50KTZ		FU50KTZ-520003~FU50KTZ-520020 平成12年10月5日~平成13年12月14日	12	
	KL-FU50MTZ		FU50MTZ-520024~FU50MTZ-520050 平成12年10月30日~平成14年1月29日	27	
	KL-FU50MUZ		FU50MUZ-520001~FU50MUZ-520188 平成12年10月3日~平成14年2月1日	125	
	KL-FU50MUZ 改		FU50MUZ-520161 平成13年10月10日	1	
	KL-FU54JTZ		FU54JTZ-520001~FU54JTZ-520066 平成12年11月15日~平成14年1月31日	63	
	KL-FU54JUY		FU54JUY-520076~FU54JUY-520234 平成12年10月3日~平成14年1月31日	156	
	KL-FU54JUZ		FU54JUZ-520001~FU54JUZ-521763 平成12年10月2日~平成14年2月1日	1,226	
	KL-FU54JYZ		FU54JYZ-520002~FU54JYZ-520064 平成13年2月27日~平成14年11月13日	61	
KL-FU54MUZ	FU54MUZ-520005~FU54MUZ-520043 平成12年10月9日~平成14年1月22日	38			

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KL-FU55JUZ	ふそう	FU55JUZ-520175～FU55JUZ-520376 平成 12 年 10 月 2 日～平成 14 年 1 月 31 日	197	
	KL-FU55JYZ		FU55JYZ-520001～FU55JYZ-520019 平成 13 年 4 月 26 日～平成 14 年 7 月 18 日	19	
	(計 17 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 9 月 14 日～平成 14 年 11 月 13 日	(計 2,472 台)	

備考) 本件は、平成 21 年 12 月 17 日付 届出番号「2443」および平成 22 年 6 月 8 日付 届出番号「2555」にてリコール届出を行ったものですが、対策に不備があったため、再度対策を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。