

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年 8月31日

リコール届出番号	2595	リコール開始日	平成22年 9月 1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	非常口(非常口扉ハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の車外ハンドルブラケットにおいて、溶接が不適切なものがあるため、ハンドル操作時に当該ブラケットの溶接部が破損し、最悪の場合、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、不適切なものはボルトで固定する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2595のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンII	KV234L1-7000133~KV234L1-7000534 平成17年 7月28日~平成19年 3月27日	252	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000484 平成17年 7月28日~平成19年 4月11日	206	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年 7月28日~平成19年 4月11日	458 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。