

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月7日

リコール届出番号	2617	リコール開始日	平成22年10月8日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一		
	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	後写鏡(ドアミラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアミラーにおいて、ドアミラー本体とベースを締結するネジに緩み止めが無いため、使用過程における振動や強めの外力によるへたりにて当該ネジが緩み、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ドアミラー本体がベースから外れ、後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドアミラー本体とベースを締結しているネジを接着剤付に交換し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	68件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2617のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-L175S DBA-L175S	ムーヴ	L175S-0000073～L175S-0309737 平成18年10月2日～平成22年4月2日	309,652	
			L175S-1000027～L175S-1135236 平成18年10月2日～平成21年4月24日	135,197	
	CBA-L185S DBA-L185S		L185S-0000066～L185S-0083712 平成18年10月2日～平成22年4月1日	83,635	
			CBA-L375S DBA-L375S	タント	
	CBA-L385S	L385S-0000061～L385S-0042389 平成19年12月12日～平成22年4月5日	42,324		
		(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年10月2日～平成22年4月5日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。