

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年10月14日

リコール届出番号	2620	リコール開始日	平成22年10月15日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(エキスパンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主制動装置のブレーキシューを拡張するエキスパンダのウェッジ部タペットの熱処理が不適切なため、タペットのローラ転動面が早期に摩耗するものがある。そのため、ローラ転動面に凹みが発生し、ブレーキシューの拡張ができず制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エキスパンダの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は運転席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2620のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	BDG-FH1AGXA	日野 プロフィア	FH1AGX-12001~FH1AGX-12002 平成21年 7月 3日~平成21年 7月 7日	2		
	BDG-FH1AHXA		FH1AHX-12004 平成21年 7月 2日	1		
	BDG-FH1ALXA		FH1ALX-12011~FH1ALX-12014 平成21年 6月30日~平成21年 7月22日	4		
	BDG-FH1ANXA		FH1ANX-12001 平成21年 7月15日	1		
	BDG-FH1ARXA		FH1ARX-12002 平成21年 7月 3日	1		
	BKG-FN1AWXA		FN1AWX-13034~FN1AWX-13048 平成21年 6月22日~平成21年 7月10日	15		
	BKG-FN1AWXG					
	BDG-FN1EWXG				FN1EWX-12011~FN1EWX-12014 平成21年 7月 1日~平成21年 7月14日	4
	BDG-FN1EYYG		FN1EYY-12002 平成21年 7月 1日	1		
	BDG-FQ1EWYG		FQ1EWY-12006~FQ1EWY-12012 平成21年 7月 2日~平成21年 7月13日	7		
	BDG-FQ1EWYJ					
	BDG-FR1AKXA		FR1AKX-12005 平成21年 7月16日	1		
	BKG-FR1ANXA		FR1ANX-12001 平成21年 7月 6日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FR1APYA BKG-FR1APYA BKG-FR1APYG	日野 プロフィア	FR1APY-12012～FR1APY-12029 平成21年 6月24日～平成21年 7月27日	18	
	BDG-FR1AXYA BDG-FR1AXYG BKG-FR1AXYG		FR1AXY-12009～FR1AXY-12012 平成21年 7月 6日～平成21年 7月10日	4	
	BDG-FR1EPYA		FR1EPY-12005～FR1EPY-12009 平成21年 7月 6日～平成21年 7月17日	5	
	BDG-FR1ESYA		FR1ESY-12001 平成21年 7月 9日	1	
	BDG-FR1EUYA		FR1EUY-12002 平成21年 6月25日	1	
	BDG-FR1EXYA BDG-FR1EXYG BKG-FR1EXYG BDG-FR1EXYJ BKG-FR1EXYJ		FR1EXY-17078～FR1EXY-17157 平成21年 6月22日～平成21年 7月22日	80	
	BDG-FR1EZYG BKG-FR1EZYG BKG-FR1EZYJ		FR1EZY-13043～FR1EZY-13079 平成21年 6月22日～平成21年 7月17日	34	
	BDG-FS1AKXA		FS1AKX-12010～FS1AKX-12015 平成21年 7月 2日～平成21年 7月17日	6	
	BDG-FS1EKXA		FS1EKX-13032～FS1EKX-13048 平成21年 6月24日～平成21年 7月17日	17	
	BDG-FS1EPYA		FS1EPY-12024～FS1EPY-12029 平成21年 6月22日～平成21年 7月10日	6	
	BDG-FS1ERYA		FS1ERY-12012～FS1ERY-12018 平成21年 6月23日～平成21年 7月14日	7	
	BDG-FS1EWYA BDG-FS1EWYG BKG-FS1EWYG BDG-FS1EWYJ		FS1EWY-12015～FS1EWY-12031 平成21年 6月25日～平成21年 7月17日	17	
	BDG-FS1EZYA BDG-FS1EZYG		FS1EZY-12007～FS1EZY-12009 平成21年 7月 2日～平成21年 7月16日	3	
	BDG-GN1AMXA		GN1AMX-12002 平成21年 7月 1日	1	
	BDG-GN1APYA BDG-GN1APYG		GN1APY-12020～GN1APY-12043 平成21年 6月24日～平成21年 7月17日	23	
	BDG-SH1EDXG BKG-SH1EDXG BDG-SH1EDXJ		SH1EDX-16041～SH1EDX-16073 平成21年 6月26日～平成21年 7月21日	33	
	BDG-SH1EFXG		SH1EFX-12003～SH1EFX-12004 平成21年 7月 6日～平成21年 7月 8日	2	
	BDG-SH1EGXG		SH1EGX-12004 平成21年 7月 9日	1	
	BDG-SS1EKXA		SS1EKX-12008～SS1EKX-12012 平成21年 6月24日～平成21年 7月17日	5	
	BDG-FG8JGWA		日野 レンジャー	FG8JGW-12002～FG8JGW-12005 平成21年 6月24日～平成21年 7月16日	4
	BDG-FG8JJWA	FG8JJW-12003 平成21年 7月13日		1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FG8JKWA	日野 レンジャー	FG8JKW-12002～FG8JKW-12004 平成21年 6月29日～平成21年 7月22日	3	
	BDG-FG8JMWA		FG8JMW-12004～FG8JMW-12005 平成21年 7月 2日～平成21年 7月 8日	2	
	BDG-FG8JPWA		FG8JPW-12009～FG8JPW-12011 平成21年 6月25日～平成21年 7月 7日	3	
	BDG-GK8JKWA		GK8JKW-12018～GK8JKW-12026 平成21年 6月22日～平成21年 7月 9日	8	
	BDG-GK8JLWA		GK8JLW-12009～GK8JLW-12010 平成21年 7月15日～平成21年 7月17日	2	
	BDG-GK8JRWA		GK8JRW-12004～GK8JRW-12006 平成21年 7月 2日～平成21年 7月13日	3	
	BDG-GK8JWWA		GK8JWW-12002 平成21年 7月16日	1	
	BDG-GK8JWXA		GK8JWX-12004～GK8JWX-12005 平成21年 7月 2日～平成21年 7月 7日	2	
	日野		BJG-RU1ASAR	セガ	
PKG-RU1ESAA		RU1ESA-42136～RU1ESA-42210 平成21年 7月13日～平成21年 8月17日	41		
BDG-RU8JHAA		RU8JHA-40356～RU8JHA-40360 平成21年 7月28日～平成21年 8月 5日	5		
	(計 62 型式)	(計 3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成21年 6月22日～平成21年 8月17日	379 台	

備考；交換修理用として販売した部品については、同日自主改善を実施します。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。