

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月4日

リコール届出番号	2641	リコール開始日	平成22年11月5日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	尾灯（テールランプ）、前部霧灯（フォグランプ）及び路肩灯の電気回路が不適切なため、テールランプリレーを流れる電流値が大きく、リレーの接点が発熱することがある。そのため、当該部品の樹脂部及びコネクタ部が変形し、そのままの状態で使用を続けると、接触不良を起し、尾灯などが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フォグランプの電気回路の配線を変更するとともに、テールランプリレーとリレーソケットを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2641のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LT233J2	エルガ	LT233J2-3000001～LT233J2-3000141 平成12年8月10日～平成16年4月6日	137	
			LT233J2-7000001～LT233J2-7000054 平成16年7月29日～平成17年8月2日	54	
	KL-LT333J2		LT333J2-3000002～LT333J2-3000056 平成12年10月25日～平成16年2月25日	53	
			LT333J2-7000001 平成16年7月22日	1	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000001～LV234L1-7001279 平成16年11月29日～平成19年8月29日	1,217	
	PJ-LV234N1		LV234N1-3000001 平成18年1月24日	1	
			LV234N1-7000001～LV234N1-7000650 平成16年12月24日～平成19年8月9日	641	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000002～LV234Q1-7000106 平成17年9月5日～平成19年8月6日	103	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000001～LV280L1-3000854 平成12年6月29日～平成16年5月26日	844	
LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日		329			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	KL-LV280N1	エルガ	LV280N1-3000001～LV280N1-3000430 平成12年6月20日～平成16年6月2日	424		
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000199 平成16年6月18日～平成17年8月1日	199		
	KL-LV280Q1		LV280Q1-3000004～LV280Q1-3000109 平成12年5月31日～平成16年6月2日	106		
			LV280Q1-7000001～LV280Q1-7000057 平成16年6月23日～平成17年8月18日	57		
	KL-LV380L1		エルガミオ	LV380L1-3000002～LV380L1-3000020 平成12年7月13日～平成13年11月19日		18
	KL-LV380N1			LV380N1-3000001～LV380N1-3000005 平成12年8月30日～平成12年9月18日		5
	KL-LV834L1			LV834L1-3000001～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日		210
				LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日		24
	KL-LV834N1			LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日		61
		LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日		4		
	KK-LR233E1	LR233E1-3000002～LR233E1-3000107 平成11年7月30日～平成13年8月8日		105		
	KK-LR233F1	LR233F1-3000001～LR233F1-3000185 平成11年7月30日～平成16年6月2日		185		
		LR233F1-7000001～LR233F1-7000007 平成16年6月18日～平成16年7月26日		7		
	KK-LR233J1	LR233J1-3000001～LR233J1-3001464 平成11年6月3日～平成16年6月2日	1,452			
		LR233J1-7000001～LR233J1-7000056 平成16年6月14日～平成16年7月29日	54			
	PA-LR234J1	LR234J1-7000001～LR234J1-7000727 平成16年8月20日～平成19年8月24日	722			
	KK-LR333E1	LR333E1-3000001～LR333E1-3000002 平成13年3月29日～平成13年5月17日	2			
	KK-LR333F1	LR333F1-3000001 平成13年3月19日	1			
	KK-LR333J1	LR333J1-3000001～LR333J1-3000076 平成11年9月17日～平成16年3月5日	74			
日野	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンII	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	41		
	KL-KV280N1		KV280N1-7000001～KV280N1-7000004 平成16年7月20日～平成16年10月22日	4		
	PA-KR234J1	日野 レインボーII	KR234J1-7000001～KR234J1-7000256 平成16年9月13日～平成19年8月8日	255		
	(計22型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年6月3日～平成19年8月29日	(合計7,390台)		

備考；本届出は、平成21年4月21日付け「届出番号2299①」のリコール届出において、対象車両の選定に漏れがあったため、対象範囲を拡大するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。