

連絡先：自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111（内線 42353）  
 URL：http://www.milt.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月10日

リコール届出番号	2648	リコール開始日	平成22年11月10日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 小谷 重遠 問い合わせ先：品質保証部 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	車体（ルーフ取付ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席の上部にあるルーフにおいて、ルーフを取付けるルーフフレームと支柱を固定するボルトに平座金が取付けられていないため、締付けによる座面のへたりや、使用過程における振動でボルトが緩み、最悪の場合、ボルトの折損またはボルトの脱落により、ルーフが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフフレームと支柱を固定するボルトとバネ座金を新品に交換するとともに、当該ボルトに平座金を追加し、規定トルク値で締付ける。また、ルーフフレームのネジ部を点検し、損傷しているものについては、ルーフフレームを新品と交換する。なお、使用者に対し、ルーフ取付部位の点検整備の確実な実施及び使用過程においてルーフを取外した場合における当該ルーフの再取付け作業に係る注意事項について周知を行う。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車には、運転者席下の原動機ボンネット前面にNO.2648のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	SA-RW03	LK40Z	RW03-01216 ～ RW03-01772 平成16年10月14日～平成19年10月11日	123台	
	SA-RX03	LK50Z	RX03-01111 ～ RX03-01713 平成16年11月15日～平成19年10月1日	82台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月14日～平成19年10月11日	(計205台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。