

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年12月9日

リコール届出番号	外-1721	リコール開始日	平成22年12月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 製作国:スウェーデン、オランダ 代表取締役社長 白井 芳夫 製作者名:スカニア CV AB (publ) 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料噴射パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射パイプの配索が不適切なため、エンジンの振動により燃料噴射装置のコモンレールとの取付け部に過大な応力が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料噴射パイプに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該噴射パイプに支持金具を追加するとともに、燃料噴射パイプを新品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし。
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-1721のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BKG-SHD2EAG BKG-SHD2EAJ	日野 スカニア	YS2R4X20002026805～YS2R4X20002035990 平成19年12月20日～平成20年 7月 7日	38	
			XLER4X20005201234～XLER4X20005220596 平成20年 5月30日～平成21年 2月16日	64	
	BKG-SHD2FAG BKG-SHD2FAJ		YS2R4X20002031037～YS2R4X20002035824 平成20年 2月15日～平成20年 6月 3日	7	
	XLER4X20005200778～XLER4X20005222297 平成20年 5月26日～平成21年 2月18日		26		
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年12月20日～平成21年 2月18日	(計 135 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。