

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 フォンhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月08日

リコール届出番号	外-1722	リコール開始日	平成22年12月08日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 製作国：ドイツ 製作者名：オペル社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位(部品名)	その他装置(電気装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングコラムに装着されるホーンスイッチ信号、エアバック作動信号等を中継するモジュール(二分割で構成)において、当該モジュール本体の接合箇所隙間があり、走行時の振動等により接合箇所が微少に動くため、当該モジュール内のホーンスイッチ用コネクタの接点が接触不良を起こし、ホーンがなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該モジュール本体に接合クリップを追加する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1722のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	GH-AH04Z18W	アストラH	WOL0AHL3555000235 ~ WOL0AHL3565065255 平成16年10月14日～平成18年01月12日	853	
	GH-AH04Z18		WOL0AHL4845080804 ~ WOL0AHL4865090659 平成16年03月23日～平成18年04月05日	1032	
	GH-AH04Z20W		WOL0AHL3555001882 ~ WOL0AHL3555178386 平成16年10月14日～平成17年6月20日	46	
	GH-AH04Z20		WOL0AHL4855000097 ~ WOL0AHL4865021776 平成16年08月26日～平成17年10月24日	53	
	GH-AH05Z22	ザフィーラB	WOL0AHM7562000018 ~ WOL0AHM7562073417 平成17年11月07日～平成18年04月05日	265	
(計5型式)		(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年03月23日～平成18年04月05日	(計2249台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。