

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月9日

リコール届出番号	2673	リコール開始日	平成22年12月10日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（バックドア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアにおいて、バックドアラッチの製造不良により当該ドアラッチの樹脂ボディの寸法が不適切なものがあり、ロック機構が作動しないため、ドアが確実に閉まらない場合がある。そのため、最悪の場合、走行中にドアが開き、積載物が落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックドアラッチを点検し、樹脂ボディの寸法が不適切なものは、バックドアラッチ一式を良品と交換する。		
不具合件数	41件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2673のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH23S	ワゴンR	MH23S-273651 ~ MH23S-324793 平成22年1月8日～平成22年5月12日	50,838	
			MH23S-554308 ~ MH23S-567997 平成22年1月8日～平成22年5月6日	13,601	
			MH23S-860018 ~ MH23S-860021 平成22年4月19日～平成22年4月22日	3	
			MH23S-980010 ~ MH23S-980015 平成22年4月19日～平成22年4月22日	5	
	CBA-MH23S	MH23S-836323 ~ MH23S-841428 平成22年1月8日～平成22年5月6日	5,104		
	DBA-HA25S	アルト	HA25S-706397 ~ HA25S-733931 平成22年1月8日～平成22年5月12日	27,405	
	HBD-HA25V		HA25V-701308 ~ HA25V-705369 平成22年1月8日～平成22年5月12日	4,052	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	パレット	MK21S-190150 ～ MK21S-200755 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月12日	10,559	
			MK21S-353956 ～ MK21S-367286 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	13,316	
			MK21S-950002 ～ MK21S-950006 平成22年1月28日 ～ 平成22年4月28日	5	
	CBA-MK21S		MK21S-510115 ～ MK21S-510138 平成22年1月9日 ～ 平成22年4月23日	24	
			MK21S-550193 ～ MK21S-550196 平成22年2月19日 ～ 平成22年4月9日	4	
			MK21S-650001 平成22年4月28日	1	
			MK21S-826163 ～ MK21S-831040 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	4,859	
DBA-HE22S	アルトラパン	HE22S-147095 ～ HE22S-162988 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月12日	15,696		
		HE22S-850001 ～ HE22S-850014 平成22年1月18日 ～ 平成22年1月28日	6		
		CBA-HE22S	HE22S-802918 ～ HE22S-803446 平成22年1月8日 ～ 平成22年4月28日	529	
マツダ	DBA-MJ23S	AZ-ワゴン	MJ23S-125386 ～ MJ23S-133206 平成22年1月8日～平成22年5月6日	7,815	
			MJ23S-507057 ～ MJ23S-508713 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	1,654	
	CBA-MJ23S		MJ23S-803364 ～ MJ23S-804036 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	673	
	DBA-HB25S		キャロル	HB25S-700934 ～ HB25S-705694 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	4,690
ニッサン	DBA-ML21S	ルークス	ML21S-102503 ～ ML21S-107207 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	4,695	
			ML21S-505616 ～ ML21S-515289 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月6日	9,602	
	CBA-ML21S		ML21S-801168 ～ ML21S-803725 平成22年1月8日 ～ 平成22年5月7日	2,556	
	(計13型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月8日～平成22年5月12日	177,692台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。