

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月14日

リコール届出番号	外-1711	リコール開始日	平成22年12月15日
届出者の氏名又は名称	BRPジャパン株式会社 代表取締役社長 高山 浩史	〔 製作国：アメリカ 製作者名：BRP Inc 問い合わせ先： 044-200-1431 〕	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキライン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	慣性ブレーキシステムのブレーキラインにおいて、組み立て工程におけるエア抜き手順が不適切であり、当該部分にエアが混入している場合がある。そのため、ブレーキ作動時に制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキラインのエア抜き手順に従い作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：シリアルナンバー刻印付近に外-1711のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャラバン	不明	—	5KTBS21107F195959 ～5KTBS21199F566779 平成18年12月20日～平成21年7月22日	81台	
不明					
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年12月20日～平成21年7月22日	(計81台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。