

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月16日

リコール届出番号	外-1723	リコール開始日	平成22年 12月16日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン	製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	電気装置（窓ふき器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパーアーム取付けナットにおいて、取付時の締付けが不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ワイパーアームが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーアーム取付けナットを正規トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1723のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J12LA	XJ Lux. XJ Prem. Lux.	SAJKC12P3ALV00154～SAJKC16PXBLV11065 平成22年1月19日～平成22年11月8日	363	
	CBA-J12MA	XJ Supersport	SAJKC18R7AMV04744～SAJKC18R1AMV09423 平成22年7月28日～平成22年9月29日	12	
	CBA-J24MA	XJ Supersport LWB	SAJKA26J1AMV00147～SAJKC28R7AMV02482 平成22年2月3日～平成22年9月29日	5	
	(計 3型式)	(計 4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年1月19日～平成22年11月8日	(計380台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。