


## 改善箇所説明図



圧縮天然ガス自動車（CNG車）の小型トラックにおいて、エンジン制御ユニット（ECM）の速度演算プログラムが不適切なため、速度計の表示が実際の車体速度より低く表示されるおそれがある。

改善の内容： 全車両、エンジン制御ユニットを対策品に交換する。

識別：エンジン制御ユニットに識別ペイント（青もしくは黄色）を塗布する。

注：□ は、交換する部品を示す。