



## 改善箇所説明図②



フレームの強度が不足しているため、走行時の振動により、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フレームに補強材を追加する。



注：  内は、追加する部品を示す。

識別：補強材付近に、黄色ペイントを塗布する。