

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年2月17日

リコール届出番号	2709	リコール開始日	平成23年2月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	原動機（ロストモーションスプリング）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	可変バルブタイミング機構に用いているロストモーションスプリングのリテーナとロッカーアームのスリッパ部との面圧設定が不適切なため、エンジン始動直後のアイドル時に潤滑が十分に行われずリテーナの摺動抵抗が高くなることもある。そのため、当該スプリングが横方向に動き、スプリングホルダと干渉を繰り返して疲労限度を超えると折損して異音が発生し、最悪の場合、折損したスプリングがカムシャフトに噛み込み、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ロストモーションスプリングとリテーナを対策品に交換する。			
不具合件数	72件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2709のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GB3	フリード	GB3-1000088～GB3-1067827 平成20年5月12日～平成21年5月14日	67,740		
			GB3-5000028～GB3-5000821 平成20年6月19日～平成21年5月14日	794		
			GB3-1100001～GB3-1145898 平成21年5月12日～平成21年11月26日	45,898		
			GB3-5100001～GB3-5100344 平成21年5月20日～平成21年11月24日	344		
	DBA-GB4		GB4-1000032～GB4-1007464 平成20年5月12日～平成21年5月13日	7,433		
			GB4-1100001～GB4-1101959 平成21年5月18日～平成21年11月24日	1,959		
	DBA-GE8		フィット	GE8-1000009～GE8-1039932 平成19年9月7日～平成21年11月16日		39,924
	DBA-GE9			GE9-1000006～GE9-1003796 平成19年9月17日～平成21年11月13日		3,791
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月7日～平成21年11月26日	(計167,883台)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。