

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年3月29日

リコール届出番号	2728	リコール開始日	平成23年3月30日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(尿素水ドージングノズル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	箱型マフラーを装着した大型トラックの尿素水ドージングノズルにおいて、誤品を組み付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、尿素水が結晶化し、当該ノズルやマフラーが詰まるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ノズルを確認し、誤品が装着されていた場合は、正規品に交換する。また、誤品の装着によってマフラー内に尿素水結晶の堆積が認められた場合は、DPF手動再生を行って尿素水結晶を除去する。なお、DPF手動再生を行っても尿素水結晶が除去されないものは、マフラーを新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2728のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FP54VDR	ふそう	FP54VD-570001 平成21年11月4日	1	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500002~FV50VJ-570004 平成22年3月19日~平成22年8月19日	10	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500001~FP54VD-500162 平成22年3月19日~平成22年9月30日	161	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001~FP54VE-500039 平成22年6月30日~平成22年9月28日	39	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001~FP54VG-500009 平成22年7月7日~平成22年9月22日	9	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月4日~平成22年9月30日	(計220台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。