

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年4月19日

リコール届出番号	2740	リコール開始日	平成23年4月20日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキエアホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのブレーキ用エアホースにおいて、当該ホースの取付け位置が不適切なため、エアパイプクリップ固定ボルトとプロテクタの間に挟まれるものがある。そのため、当該ホースに穴が開き、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアパイプ及びパワステパイプのクリップ固定ボルトを対策品と交換するとともに、エアホースを点検し、損傷している場合には、その部分を交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2740のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYH77A	ギガ	CYH77A-7000003～CYH77A-7000010 平成22年7月8日～平成22年10月15日	7	
	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000010～CYJ77A-7000366 平成22年6月18日～平成22年10月15日	318	
	LKG-CYJ77AL		CYJ77AL-7000001～CYJ77AL-7000005 平成22年8月16日～平成22年10月15日	5	
	LKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000002～CYJ77AZ-7000007 平成22年9月13日～平成22年10月15日	6	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月18日～平成22年10月15日	(計336台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。