

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 平成23年4月19日

リコール届出番号	外- 1742	リコール開始日	平成23年4月20日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズ ジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム 製作国：イタリア共和国 製作者名：Fiat Group Automobiles SpA 問い合わせ先：お客様相談センター 電話番号：0120-404-053（フィアット） 0120-130-595（アバルト）		
不具合の部位	制動装置（ABSコントロール・ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSコントロール・ユニットの配線において、当該配線の配索が不適切なため、バッテリートレイ又はその周辺部位に挟まれているものがある。その為、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により配線被膜がはがれて短絡し、ABSが作動しないおそれがあり、最悪の場合、短絡部位から出火して火災にいたるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSコントロール・ユニットの配線の配索状況を点検し、異常のある場合は配線の損傷の有無を確認する。配線に損傷のある場合は配線の損傷部分を交換し、配線を正しく配索し配線クリップで固定する。配線に損傷がない場合は、配線を正しく配索し配線クリップで固定する。		
不具合の件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1742のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-199142	グランデ プント	ZFA199000 00577576 ～ ZFA199000 01591195 平成21年11月13日 ～ 平成22年01月12日	95	
	ABA-199143	グランデ プント アバルト	ZFA199000 00568243 ～ ZFA199000 00616107 平成21年11月13日 ～ 平成22年05月09日	38	
	ABA-199144	プント エヴォ	ZFA199000 00616792 ～ ZFA199000 01606495 平成22年01月23日 ～ 平成22年03月08日	2	
	(計 3 車種)	(計 3 型式)	(輸入期間全体の範囲) 平成21年11月13日 ～ 平成22年05月09日	(計 135 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。