

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年5月17日

リコール届出番号	2745	リコール開始日	平成23年5月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (ストロークセンサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、クラッチの断・接状態を検知するストロークセンサーの製造が不適切なため、ストロークセンサー内部に水が浸入してコイル間が短絡する可能性がある。そのため、安全制御が働き、クラッチが切れたままの状態となり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチのストロークセンサーを良品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2745のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-FS54JZ	ふそう	FS54JZ-570348～FS54JZ-570577 平成22年4月5日～平成22年7月16日	61	
	BKG-FS55JZ		FS55JZ-570106～FS55JZ-570184 平成22年4月6日～平成22年7月27日	20	
	BKG-FU54JZ		FU54JZ-570451～FU54JZ-570678 平成22年4月1日～平成22年6月23日	36	
	BKG-FU55JZ		FU55JZ-570044～FU55JZ-570048 平成22年5月25日～平成22年5月28日	5	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500008～FP54VD-505119 平成22年6月25日～平成23年2月24日	195	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001～FP54VE-505018 平成22年6月30日～平成23年2月11日	53	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500005～FP54VG-505001 平成22年8月5日～平成22年12月17日	4	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500009～FS54VY-500050 平成22年7月1日～平成23年2月22日	8	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500002～FS54VZ-500807 平成22年5月31日～平成23年2月28日	376	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500020～FS55VY-500113 平成22年8月3日～平成23年2月16日	2	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500004～FS55VZ-500216 平成22年6月14日～平成23年2月23日	130	
LKG-FU54VY	FU54VY-500001～FU54VY-500044 平成22年5月21日～平成22年12月22日	19			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FU54VZ	ふそう	FU54VZ-500030～FU54VZ-500880 平成 22 年 4 月 12 日～平成 23 年 2 月 25 日	426	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500002～FU55VZ-500093 平成 22 年 4 月 28 日～平成 23 年 2 月 8 日	62	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500020～FV50VZ-500117 平成 22 年 7 月 22 日～平成 23 年 2 月 17 日	9	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500002～FV54VZ-500057 平成 22 年 5 月 24 日～平成 23 年 2 月 18 日	31	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500007～FY54VY-500051 平成 22 年 7 月 14 日～平成 23 年 1 月 27 日	17	
	(計 17 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日	(計 1,454 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。