

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年5月31日

リコール届出番号	2754	リコール開始日	平成23年6月1日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之	問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819	
不具合の部位（部品名）	後写鏡		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後写鏡において、製造工程で使用する治具の寸法に余裕がないため、反射鏡をカットした後の研磨のバラツキにより、当該反射鏡の寸法が小さいものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車検査独立行政法人からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2754のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBL-RN21J	FZ1	RN21J-000033～RN21J-002484 平成20年1月24日～平成22年6月10日	682台	ネイキッド仕様
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月24日～平成22年6月10日	(計682台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。