

国鉄技第32号

平成23年5月29日

北海道運輸局 鉄道部長 殿

鉄道局 技術企画課長



内燃動車等の動力伝達装置の推進軸等の緊急点検について

平成23年5月27日に発生した北海道旅客鉄道株式会社の石勝線における内燃動車の列車脱線事故については、現在、運輸安全委員会において事故原因の調査が行われているが、当該列車が走行中に動力伝達装置の推進軸等が脱落したことがこれまでに明らかになっている。

また、去る5月25日に四国旅客鉄道株式会社の高徳線を走行する内燃動車において補機駆動軸が脱落する事案が発生していることから、内燃動車及び内燃機関車の動力伝達装置の同種部品類について緊急に点検するよう管下鉄軌道事業者に指導するとともに、点検結果をとりまとめのうえ、6月30日までに報告されたい。