

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月8日

リコール届出番号	2762	リコール開始日	平成23年6月9日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 長谷川 聡 モーターサイクル&エンジンカンパニー 品質保証本部 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	走行装置（チューブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後輪タイヤ・ホイールにおいて、チューブの組み付けが不適切なため、チューブがタイヤとリムに挟まれ損傷している場合がある。そのため、走行中に挟まれたチューブが外れた場合、損傷箇所から空気が漏れ、最悪の場合、バランスを失い転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後輪チューブを点検し、チューブに損傷が認められた場合は新品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近にNo. 2762のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	JBK-BJ250A	エストレヤ	BJ250A-091293～BJ250A-091338 平成22年12月8日～平成22年12月21日	35台	
カワサキ	JBK-BJ250F	250TR	BJ250F-045383～BJ250F-045430 平成22年12月2日～平成22年12月29日	23台	
カワサキ	EBL-EJ800A	W800	EJ800A-001092～EJ800A-002623 平成22年12月17日～平成23年2月1日	826台	
カワサキ	EBL-VN900B	VULCAN 900 CLASSIC	VN900B-066775～VN900B-066804 平成22年12月17日～平成22年12月20日	10台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年12月2日～平成23年2月1日	計894台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。