

連絡先 :自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
TEL :03-5253-8111 内線42353  
アドレス :http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月14日

リコール届出番号	2767	リコール開始日	平成23年6月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 問合せ先: 品質保証本部 TEL :03-5561-2686		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ゴムマウント)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ハンドル軸取付ブラケットのフレームへの取付方法が不適切なため、ハンドルに荷重がかかるとゴムマウントが破損し、ブラケットが外れる場合がある。そのため、ハンドル軸の固定が不十分となり、容易にかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドル軸取付ブラケットとゴムマウント一式を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.2767)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M187	-	M187-85027～M187-85520 平成13年5月15日～平成16年2月12日	23	
	SB-M187		M187-85604～M187-86011 平成16年4月7日～平成18年1月16日	28	
	SB-M187T		M187-86027～M187-86957 平成18年2月14日～平成22年8月6日	53	
	(計3型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成13年5月15日～平成22年8月6日	(計104台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。