

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線 42354  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年7月28日

リコール届出番号	外 1767	リコール開始日	平成23年7月29日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 製作国：英国 製作者名：CATERPILLAR UK Ltd 問合せ先：相模サービス技術部 TEL:042(764)8662		
不具合部位(部品名)	燃料噴射装置(フュエル・インジェクション・ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、フュエル・インジェクション・ポンプのブーストコントローラに使用しているダイヤフラムの耐久性に余裕がないため、そのまま使用を続けると、当該ダイヤフラムが損傷し、当該ポンプからの燃料供給が不足し出力不足が発生するおそれや、当該ダイヤフラムから原動機のインレットマニホールドに燃料が流入して黒煙が発生したり、エンジン回転数が急上昇するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フュエル・インジェクション・ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を全て把握しているため、ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車には、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下に No. 外 1767 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャピラー	9WM	914G	9WM00095～9WM02744 平成7年6月27日～平成14年9月18日	314台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成7年6月27日～平成14年9月18日	(314台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。