

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 7月 28日

リコール届出番号	2783	リコール開始日	平成23年7月29日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 問合せ先:相模サービス技術部 TEL:042(764)8662		
不具合部位(部品名)	トランスミッションシフトレバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションシフトレバー内部構成品のダイオードに製造不良のものがあため、当該シフトレバー操作時に電気信号がトランスミッション電子コントロールモジュールへ出力されない場合がある。そのため、変速信号が出力されない場合は変速ができなくなり、前後進切替信号が出力されない場合はフェールセーフ機能によりニュートラルにシフトされるため走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションシフトレバーを良品に交換する。		
不具合件数	31件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を全て把握しているため、ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車には、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下にNo.2783のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	SC-B9Y	938G II	B9Y00827~B9Y01001 平成19年10月17日~平成20年08月26日	43台	
	JDS-J5J	950H	J5J00457~J5J01026 平成19年05月22日~平成20年12月05日	54台	
	JDS-J6J	962H	J6J00231~J6J00301 平成19年10月16日~平成20年11月14日	6台	
	JDS-A6J	966H	A6J00651~A6J01429 平成19年06月22日~平成21年07月07日	11台	
	JDS-A8J	980H	A8J00347~A8J04025 平成20年07月10日~平成21年10月05日	2台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年05月22日~平成21年10月05日	(116台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。