

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL: 03-5253-8111 内線 42354  
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 8月 22日

リコール届出番号	外-1773	リコール開始日	平成23年 8月 23日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	パワーステアリングホース（リターンパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式パワーステアリングのリターンパイプにおいて、アッパーリターンパイプのクイックコネクター内ロックスプリングの圧力が弱い為、接続部よりパワーステアリングオイルが漏れる場合がある。そのままの状態で使用を続けると、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アッパーリターンパイプを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1773のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-FB4164T	ボルボ S60	YV1FS485BB2020974～YV1FS485BB2044680 平成22年 12月3日～平成23年 5月 12日	642台	
	DBA-BB4164TW	ボルボ V70	YV1BW485BB1192097～YV1BW485BB1198595 平成23年 1月17日～平成23年 3月 9日	117台	
	DBA-FB4164T	ボルボ V60	YV1FW485BB1023942 平成23年 5月23日	1台	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月3日～平成23年5月23日	760台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。