

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月5日

リコール届出番号	2806	リコール開始日	平成23年9月6日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010 </div>		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーウインドウスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側パワーウインドウスイッチのスイッチユニットの構造及び樹脂材が不適切なため、車内清掃用品等に含まれるシリコン成分がスイッチ接点部に付着した状態でのスイッチ操作を繰返すと、接点の磨耗粉がスイッチの電源部とアース部の隙間に堆積して発熱し、スイッチユニットの樹脂材が炭化して電流がリークし続けるものがある。そのため、スイッチユニットの半田が溶け、外側カバーに垂れて発煙し、最悪の場合、カバーが発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席側パワーウインドウスイッチ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	254件	事故の有無	部分焼損7件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2806のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GD1	フィット	GD1-2246437～GD1-2261088 平成17年10月3日～平成17年11月25日	14,606		
			GD1-8500530～GD1-8500573 平成17年10月4日～平成17年11月22日	44		
			GD1-2300002～GD1-2444370 平成17年11月29日～平成19年9月28日	143,920		
			GD1-8600001～GD1-8600449 平成18年1月10日～平成19年9月25日	449		
	DBA-GD2		GD2-1818066～GD2-1819418 平成17年10月3日～平成17年11月24日	1,345		
			GD2-8400078～GD2-8400080 平成17年10月12日～平成17年11月7日	3		
			GD2-1900001～GD2-1918502 平成17年11月29日～平成19年9月28日	18,392		
			GD2-8500001～GD2-8500092 平成18年1月12日～平成19年9月20日	92		
			DBA-GD3	GD3-2000002～GD3-2019495 平成17年12月5日～平成19年10月5日	19,494	
				GD3-8400001～GD3-8400116 平成18年1月17日～平成19年9月20日	116	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD4	フィット	GD4-1900001～GD4-1903035 平成 17 年 12 月 6 日～平成 19 年 9 月 26 日	3,035	
			GD4-8400001～GD4-8400023 平成 18 年 1 月 17 日～平成 19 年 8 月 24 日	23	
	CBA-GD3		GD3-1927494～GD3-1929355 平成 17 年 10 月 3 日～平成 17 年 11 月 24 日	1,862	
			GD3-8300149～GD3-8300159 平成 17 年 10 月 5 日～平成 17 年 11 月 22 日	11	
	CBA-GD4		GD4-1803686～GD4-1804065 平成 17 年 10 月 3 日～平成 17 年 11 月 23 日	380	
			GD4-8300038～GD4-8300042 平成 17 年 10 月 7 日～平成 17 年 11 月 8 日	5	
(計 6 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 3 日～平成 19 年 10 月 5 日	(計 203,777 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。