

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 9月 7日

リコール届出番号	2810	リコール開始日	平成23年 9月 8日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫	問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(コモンレール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのコモンレール式燃料噴射装置のコモンレールにおいて、材質及び加工不良により、コモンレールの強度が低下しているものがある。そのため、燃料供給時の圧力変動の繰り返しによりコモンレールに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コモンレールの製造番号を確認し、対象となるものは良品と交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No.2810のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボン II	KV234L1-7000001~KV234L1-7000602 平成16年12月20日~平成19年 7月17日	591		
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000545 平成17年 7月28日~平成19年 8月20日	543		
	PJ-KV234Q1 PJ-KV234Q1改		KV234Q1-7000001~KV234Q1-7000214 平成17年 8月25日~平成19年 8月 9日	213		
	PDG-KV234L2 PKG-KV234L2 PDG-KV234L2		KV234L2-7000001~KV234L2-7000531 平成19年 6月27日~平成22年 7月30日	529		
	PDG-KV234N2 PKG-KV234N2 PDG-KV234N2 PKG-KV234N2		KV234N2-7000001~KV234N2-7000663 平成19年 8月24日~平成22年 7月30日	653		
	PDG-KV234Q2 PKG-KV234Q2 PDG-KV234Q2 PKG-KV234Q2		KV234Q2-7000001~KV234Q2-7000226 平成19年 8月 9日~平成22年 7月21日	226		
	LDG-KV234L3 LKG-KV234L3		KV234L3-7000001~KV234L3-7000002 平成22年 8月30日~平成22年 8月31日	2		
	LKG-KV234N3 LKG-KV234N3		KV234N3-7000001~KV234N3-7000020 平成22年 8月26日~平成22年10月20日	20		
	LKG-KV234Q3		KV234Q3-7000001~KV234Q3-7000003 平成22年 8月23日~平成22年10月29日	3		
	PDG-KR234J2 PDG-KR234J2		日野 レインボー II	KR234J2-7000001~KR234J2-7000740 平成19年 8月24日~平成22年10月19日	739	
	(計 22 型式)		(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月20日~平成22年10月29日	(計 3,519台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。