

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月27日

リコール届出番号	2830	リコール開始日	平成23年9月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（スイング扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのスイング扉において、スイングアームを扉に取付けるためのブラケットの締結構造が不適切なため、スイングアームとブラケットを固定しているナットが緩みボルトが折損することにより扉を確実に閉じることができなくなり、最悪の場合、扉が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットとナットを対策品に交換するとともに、ボルトを新品に交換する。また、一部車両については、ワッシャーを追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2830のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-RU1ESAJ PKG-RU1ESAJ	いすゞ ガーラ	RU1ESA-60011～RU1ESA-61555 平成17年8月30日～平成22年8月19日	1,430	
	LKG-RU1ESBJ		RU1ESB-60011～RU1ESB-60173 平成22年8月4日～平成23年4月1日	158	
	ADG-RU8JHAJ BDG-RU8JHAJ		RU8JHA-60011～RU8JHA-60165 平成18年2月14日～平成22年8月18日	155	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60011～RU8JHB-60043 平成22年8月28日～平成23年3月25日	33	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月30日～平成23年4月1日	(計1,776台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。